U-118



実用新案登録願

昭和52年27月19日

特許庁長官 片 山 石 郎 殿

- 3. 実用新案登録出願人 (注 所 東京都渋谷凶富ケ谷2丁目28番4号 トカイダイが 名 栋 学校法人 東海大学
- 4. 代 理 人 〒162 東京都新宿区新小川町 8 丁目 1 6 番塩 聖文舎ビル 2 階

氏名 (7628) #理士 伊 遵

5. 添付評類の目録 (1) 明 福 書 1通 (3) 製書記本 1通 (4) 委 任 状 1通

52 019701 方式 的

U-118

明 銀 書

1. 考宴の名称

醤 直 軸 ターピン

ム 突用新案登録前求の範囲

垂直回転軸に固定されたフランジから半径方向へ複数の翼支持腕を突設し、この支持腕に翼幅方向を平行に保つて翼を取付け・固定すると共に、 この翼の上下端部に異端板を設けたことを特徴と する垂直軸タービン。

3 考案の詳細な説明

本考案は、効率を向上させた垂直軸タービンに関する。

従来、一般に展力タービンは、種々提案されている。このうち、プロペラ型風力タービン(樹地型タービン)は、プロペラ回転面を常に風向に正対させる必要があるのに対し、垂直部型風力タービンは風向に何ら影響されない無指向性を有して機改、操作の点に致いて優れている。

然し乍ら、上記後来の垂直鵯型風力メービンに

あつては、ターピンの回転によつてターピンの上下に発生する気液のまき込みにより協力係数が低下して誘導抗力が増加し、抵抗がさらに大きくたる三次元効果によつて、効率が悪くなつている。

本考察は上述の点に差みてなされたもので、垂直を離に固定されたフランジから半径方向の数で持腕を突殺し、この支持腕に異幅方向を空間により、固定すると共に、ター関の上下端部に異端板を設けたというを選出している。場方を助けるの低下を防いて誘導なりを連まして、効果を防いて誘導なり、カービンを提供することを目的とする。

次に本考案の一実施例のタービンを単1 図及び 第2 図を参照して説明する。 向、 この実施例では 風力タービンについて説明する。

垂直翻タービン1は、垂直回転軸2に固定された上下2枚のフランジ8・4から半径万向へ等間隔で突殺した支持腕5・5・5・6・6・6の端部に収7・7・7の上下端部を取付け固定して形成されて

いる。そして、との垂直軸ターピン1は、異で…の上下端部に異婚板8.8…が取付けられている。

上記製館板 8 は、その径を製の横断面径より大きくし、少なくとも上面から見た場合與?が異遊板 8 によつてかくれる程度にするととが望ましい。

尚、凶中符号9 仏支持台を示す。

第8図に示す異では、本考案の垂直軸タービンに用いる異の一例を示す横断面図である。早3図に於いて、符号10に異前線、11は異後線、12は異弦線、18に矢幕変曲点、14はこの矢高変曲点のX 壁場上の位置である矢高変曲位置を示す。そして上記場では、異前録10と矢高変曲位置14との間で下に凸なる曲率の矢高を与え、かつ矢高変曲位置14と現後録11との間で上に凸なる曲率の矢高を与えて凸なる曲率の矢高を与えて凸なる曲率の矢高を与えて凸なる曲率の矢高を与えて凸なる曲率の矢高を与えて凸なる曲率の矢高を対与して形成されている。

無値触風力タービン1の異では、タービン選転中広い迎角和田で作動し、したがつて実の諸特性が風力タービンの回転効率に貢献する要合も複雑であるが、本考案の考案者は次の三つの特性が垂

直軸風力メーヒンの臭『化望まれることを見出した。

その特性の一つは、経揺モーメント係数が負の大きな値を持つととである。その為、上記一例の第7は、矢高曲率を反転させて特性を得ている。 向、上記特性は、通常航空機に用いられる異の特性とは一致している。航空機用率に於いて、新空機を モーメント係数は、可能の限り小さくなるのが通過力タービンの異7にのみ要求される特性である。

特性の二つは、最小抗力係数が小さいことである。との為、一例の異では、矢高に合理的を異學 分布を附与している。

特性の三つは、雰竭力角と最小抗力保む角との差が小なることである。この為、本発明異型に於いては、上述した矢高の反転によつてこの特性をも合わせ有している。

向、本考案垂直軸ターピン1 化用いる異では、 上記形状の異のみならず、対称異等その形状・機 造は何ら問わたい。

は、何ら問わない。

面かして、本考案垂直軸ターピン1は、該タービンの回転により上下に発生する気流のまき込みを異端板によつて遮蔽して、協力係数の低下を防いで誘導抗力を減少させ、二次元の異に近づけるようになつているものである。

第4回及び第5回は、本考案風力ターピン1の第二・第三実施例であり、との実施例は異7…の 垂直回転軸2への取付け高さを変えたものである。 尚、本考案異端数8…の形状、構造及び大きさ

又、本考案ターピンは、風力のみならず 翻席 · 水力等を作動策体にしてもよい。

本海楽は上述のように、垂直回転軸に固定されたフランジから半径万间へ複数の支持腕を突設し、この支持腕に異幅方同を平行に保つて異を取付け・固定すると共に、この異の上下端部に異端板を設けてなるので、タービンの上下に発生する気流のまき込みが異端板によつて遷嵌され、したがつて揚力係数の低下が防止されて、誘導抗力が減少

し、二次元の翼に近づけて効率よく回転できる効 果を有するものである。


メ 図面の簡単な説明

第1図は本考案の第一実施例の垂画軸風力ター ピンを示す正面図、第2図は同上の平面図、第8 図は本考案に用いる一例の異の横断面図、第4図 及び第5図は第二・第三実施例のタービンを示す。 正面図である。

尚、凶中符号1は垂直射タービン、2は垂直回 転動、8・4は動受、5・6は支持腕、7は鼻、8は 異端板を示す。

山國人 学校法人素海大学作理人 非國土 田 爾 出

新って図




第 人 図

|公開実用|| 昭和53-113940


8

恕3図



出願人 学校域人豪海大学代班人 计阻力 护魔士 伊 聯 強

第4区



三位人 學校法/來學大學八品人 少四十 田 縣 鐵

公開実用 昭和53-113940

ム 前配以外の発明者

U-118

手 統 補 正 書 (方式) 昭和52年5月10日

特許庁長官 片山石 彫 殿

- 1. 事 作 の 表 卓 s₁ 和 **5 2** 年**実用新家登録額第 1 9 7 0 4 号**
- 2. 考案の名称 垂直軸ターピン
- 3. 補出をする者

事件との関係 実用新楽登録出題人

東京都渋谷区富ケ谷 2丁目 2 8 番 4 号 東京都渋谷区富ケ谷 2丁目 2 8 番 4 号 学校法人 東海 大学 代表者 松 前 董 養

4. 代 理 人

- 5. 植压命名为目标 昭和5 2年4月2日(発送日昭和5 2年4月2 6日)

14.8. 補田の対象 顧審の第6項目の表示 7.8. 補田の内容 別紙の通り



公開実用 昭和53-113940

U-118

訂正実用新案登録願

(3,00071)

昭和52年 2月19日

特 許 庁 長 官 片 山 郎 殿

- スイ チョクジク 1. 考案の名称 垂直軸ターピン
- 2. 考 者 粱

東京都世田ケ谷区代田 4-1-15-801 所

趡 愛 加 氏 名

(ほか2名)

3. 実用新案登録出願人

東京都渋谷区富ケ谷2丁目28番4号 ĒĒ:

学校法人 舅 猫 笑 梦

松 代表者

理 入 〒162 4. 代

> 東京都新宿区新小川町 5 丁目 1 6 番地 住 所

> > 聖文舎ピル2階

(7623) 弁理士 伊 氏 么

TEL (209) 6447 45

添付書類の目録

- ① 明 钿 書 1通 (3) 監書記本 1通
- 面 1通 (2) 図
- (4) 委任状 1通

4 前記以外の考案者

名

氏

イ セハラシダカモリ 神奈川県伊勢原市高森 3 5 ー 4 9 4 住 所 カメ 妙 氏 名 和 サガミハラシガミッルマ 神奈川県相段原市上鶴間2529 住 所 シンパラマダ 新原町田マンション 6 0 3 号 シ清 ジ水

良

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.